


Osäkert hur operatörerna satt placerade i fpl 79001. I DC 3-utredningen 1992:5 står det bara att 'fyra telegrafister satt i rad utmed vänstra sidan och att chefen satt längst bak på högra sidan'. Enl Edin 52-10-08 satt gruppchefen med ryggen i färdriktningen.

Det har inte återfunnits någon kabinritning för fpl 79001 men CVV ritning för fpl 79002 stämmer bra med vad som konstaterats efter bärgningen av fpl 79001


FRA-personalen fördelade på positioner

- Gruppchef Einar Johnsson
- Rs-pl 2 Erik Carlsson, fonist
- Rs-pl 1, rs-pl 3 och rs-pl 4 Bengt Book, Ivar Svensson, Börge Nilsson, TES-operatörer, (osäkert vem som satt var)

Stativmått enligt CVV-ritning för fpl 79002 Munin som överensstämmer bra med fpl 79001




Principskiss som användes av FRA för planera apparatplacering utifrån blockschema och tillgängligt utrymme för spaningsutrustningen på resp. radiospaningsplats.



Radiospaningsplatserna, RS-pl

- Apparatstativen var byggda av vinkelprofil i metall. Spaningsutrustningen var normalt festskruvad på apparatbäddar med gummidämpare. I något fall var utrustning fastspänd med en läderrem. Den nedre apparatraden var vinklad så att operatören skulle se skalor och reglage bättre
- Vid varje operatörsplats fanns en kraft- och telefonpanel med kraftuttag till alla apparater, anslutning för inombordstelefon samt audio- och videotrunkar mellan operatörsplatserna (för analys och inspelning t ex).
- Stolarna var bra; det är inte klarlagt varifrån stolarna kom.



En markstation 1952, med delvis samma typ utrustning som fanns i fpl 79001